

【 上海桑原 概要 】

ISO9001;2008 認証取得

- < 会社名 > 上海桑一服装修整有限公司
SHANGHAI SANGYI CO.,LTD
- < 所在地 > 201702 中国上海市青浦区華新鎮華蔡路688-3号 5号厂房2F
- < 英語表記 > 2F Bldg 5,688-3 Huacai Road.Huaxin Town.Qingpu District.
Shanghai,201702,CHINA
- < GoogleCode > 31° 14'36.2"N 121° 11'58.5"E
- < T E L > (+86)21-3928-3880/3688
- < F A X > (+86)21-3928-3890
- < 設 立 > 2004年4月
- < 工場面積 > 延床面積 1,500㎡
- < 従業員数 > 47名 (日本人2名・スタッフ45名)
- < 月産数量 > 原反検反 350,000 m
製品検品 200,000 点
原反修整 80,000 m
製品修整 200,000 枚
- < 業務内容 > [検品]
・原反検品
・アパレル製品検品
・雑貨検品(靴・帽子・カバンなど)
・検針
・X線検査
※ピリング防止・スリップ止め・ホルマリン除去・ダウン吹出防止
※検反,検品物流バーコードシステム管理
[修整・加工(原反・アパレル製品・雑貨)]
・織り・原糸・キズ修整
・縫製直し
・インキング・色修整
・汚れ直し(洗い)
・プレス
・堅牢度・物性データアップ・機能性向上加工

< 設備内容 > (検品部) ACEバーコード検品物流システム導入

設備名	台数
抜取専用ライン	2 ライン
ドレスシャツ専用たたみ設備	1 台
全数検品ライン(アパレル)	4 ライン
全数検品ライン(雑貨)	1 ライン
B品集計ライン	1 ライン
検針ライン	2 ライン
X線検査ライン	1 ライン

検針機 コンベアー式	2台
X線検査機	1台
X線検査前工程簡易検針機	1台
カートン検針機	2台
ハンド検針機	5台
ボディライト	4台
人体ボディー	6体
本縫いミシン	2台

(検反部) FIM&DESIRE 検反物流管理システム導入

設備名	台数
反物検反機(2.0M幅対応)	5台
反物検針機	2台
ロット検査専用ライン	1ライン

(修整部)

設備名	台数
プレス台	2台
汚れ落とし、しみ抜き機	3台
樹脂スプレー設備	2台
中希作業スプレー	2台

<総合設備>

設備名	台数
衣料品ハンガーラック	250台
反物専用台車	35台
物流パレット	300個
ハンドリフト	7台
フォークリフト(リーチ型)	1台
保管専用ラック	20ラック
ピッキング専用ラック	300個
24時間監視カメラ	27台
多種光源BOX	1台
乾湿摩擦堅牢度試験機	1台

<アクセス> * 上海浦東国際空港より車で、70分 (約80km)
* 上海虹橋国際空港より車で、25分 (約17km)

